


Guida rapida di installazione


Inverter ibrido AURA 5K/6K/8K/10K



































comunicazione attraverso il dado in gomma, la guarnizione e la copertura impermeabile a turno.


Procedura di accensione e spegnimento

Ispezione

No. Items

- 1 L'inverter è saldamente installato
- 2 C'è abbastanza spazio di dissipazione del calore, nessun oggetto o parte esterna lasciata sull'inverter
- 3 Questo è conveniente per l'operazione e il mantenimento
- 4 Il cablaggio del sistema è corretto e stabile
- 5 Controllare se i collegamenti CC e CA sono corretti con un multimetro e se c'è un cortocircuito, un'interruzione o un collegamento errato
- 6 Controllare se i dadi impermeabili di ciascuna parte sono serrati
- 7 Le porte vuote sono state sigillate. Tutte le prese sui fori di ingresso e uscita del cavo sono state tappate con materiali ignifughi/impermeabili, come fango ignifugo.
- 8 Tutte le etichette di sicurezza e di avvertenza presenti sull'inverter siano complete e senza occlusioni o alterazioni.


Procedura accensione




* Dalla seconda accensione, tieni premuto il pulsante sulla parte sinistra dell'inverter per almeno 5 secondi, finchè non si sente un "beep" come suono

Procedura spegnimento

Pin1: RS485_A



Dopo che l'inverter è stato spento, rimane presente calore e elettricità, con il rischio di scottarsi o di prendere scosse. Per favore,prima di toccare i cavi aspettare almeno 10 minuti prima di intervenire sull'inverter



Quick Setup Chart Home Log Console

3

2

Hybrid work mode

Date and Time

Meter Type Power flow direction

2

Maximum feed in grid power(W

4

Click each item

to enter the

5

4

the information.

Click each item to ente

0

Log Console

 \blacksquare

3

Click to start.

×

